リコール届出書

平成25年6月6日

国土交通大臣 殿

 届出者の氏名
 トヨタテクノクラフト株式会社


 又は名称
 代表取締役社長
 川瀬 正伸
 印

 住
 所
 東京都港区芝浦4丁目8番3号

リコール届出番号	3 1 6 4	リコール開始日	平成25年6月7日				
	サーキット走行向けにオイルクーラー等を架装した車両におい						
基準不適合状態にあると	て、オイルホースを接続する継手の構造が不適切なため、オイルのに						
認める構造、装置又は性	じみが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続け						
能の状況及びその原因	ると、継手よりオイル漏れを起こし、最悪の場合、エンジンが破損す						
	るおそれがある。						
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーホースおよび継手を対策品に交換する。						
自動車使用者及び自動車	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。						
分解整備事業者に周知	・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知の						
させるための措置	ための措置はとらない。						
	・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に						
	No.3164のステッカーを貼付する。						

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号		リコール	備考
			の範囲及び製作	期間	対象車の台数	
トヨタ DBA-ZN6		「86」	ZN6-022743~ZN6-028200		106	
DDIT EITO	1	平成24年11月12日~平成25年3月25日				
				合計	(106台)	

改善箇所説明図



サーキット走行向けにオイルクーラー等を架装した車両において、オイルホースを接続する 継手の構造が不適切なため、オイルのにじみが発生するものがある。そのため、そのままの 状態で使用を続けると、継手よりオイル漏れを起こし、最悪の場合、エンジンが破損する おそれがある。

改善内容

全車両、オイルクーラーホースおよび継手を対策品に交換する。

注意: は交換部品を示す。