

プリウス “マフラーカッター” に関わる自主改善の実施について

平成28年 3月25日

国土交通省自動車局 審査・リコール課長殿

通知者の 株式会社トヨタモデリスタ
 氏名 インターナショナル
 又は名称 専務取締役 加藤 均
 住 所 東京都杉並区宮前1丁目20の22

弊社オプション商品、プリウス用マフラーカッターにおいて、不適切な部分があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたくご報告申し上げます。


	自主改善開始日	平成28年3月25日
不 具 合 の 内 容	販売店装着オプション商品のマフラーカッターにおいて、2本出し筒管を固定しているステーの溶接強度が不足しているため、走行時の振動などにより当該ステーの溶接部が破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、マフラーカッターの一部が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。	
自 主 改 善 の 内 容	改善品のマフラーカッターに交換する。なお、改善品の供給に時間を要することから、暫定措置として、マフラーカッターを取り外す。	
不 具 合 件 数	6件	
事 故 の 有 無	無	
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。 	

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
マフラーカッター (2WD)	トヨタ プリウス DAA-ZVW51 DAA-ZVW50	平成27年12月1日 ～	460個
マフラーカッター (4WD)	トヨタ プリウス DAA-ZVW55	平成28年3月8日	127個
合計			587個

改善箇所説明図



マフラーカッター



不具合発生箇所

注) は交換部品を示す。

販売店装着オプション商品のマフラーカッターにおいて、2本出し筒管を固定しているステーの溶接強度が不足しているため、走行時の振動などにより当該ステーの溶接部が破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、マフラーカッターの一部が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善内容

改善品のマフラーカッターに交換する。なお、改善品の供給に時間を要することから、暫定措置として、マフラーカッターを取り外す。