

2019年10月23日

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

“TRDプッシュスタートスイッチ” 自主改善のお知らせ

自主改善開始日 10月24日

“TRDプッシュスタートスイッチ”につきまして、令和元年10月23日に下記内容の自主改善を国土交通省へ報告しました。

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきました販売店からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただきますようお願い申し上げます。

自主改善の概要

1. 不具合の状況

後付け部品のプッシュスタートスイッチにおいて、ガソリン車用とハイブリッド車用が誤って入れ替わって出荷されたものがありました。ガソリン車にハイブリッド車用を装着した場合、保安基準を満足しません。

2. 改善の内容

点検の上、異なるものが装着されている場合は正規品に交換します。

3. 対象製品

対象の製品名	部品番号	自主改善対象 部品の出荷時期	自主改善 対象数	備考
TRD プッシュスタートスイッチ (ガソリン車用)	MS422-00003	令和元年7月12日～ 令和元年8月1日	97個	
TRD プッシュスタートスイッチ (ハイブリッド車用)	MS422-00004	令和元年7月13日～ 令和元年8月7日	75個	
合 計			172個	

お客様へのお願い

ご愛用の皆様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご購入いただきました販売店からご案内させていただきますので、お早めにご来店日時をご予約いただき、点検・修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しましたこと、心からお詫び申し上げます。


お問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
カスタマーファースト部 アフターサービス室 市販サービスG
電話番号：0422-57-2070
受付：月～金 9：00～18：00（除く年末年始・GW・夏季休暇）

改善箇所説明図

後付け部品プッシュスタートスイッチ
ガソリン車用 (MS422-00003)

後付け部品プッシュスタートスイッチ
ハイブリッド車用 (MS422-00004)



基準不適合発生箇所

注意: は交換部品を示します。

後付け部品のプッシュスタートスイッチにおいて、ガソリン車用とハイブリッド車用が誤って入れ替わって出荷されたものがありました。ガソリン車にハイブリッド車用を装着した場合、保安基準を満足しません。

改善の内容

点検の上、異なるものが装着されている場合は正規品に交換します。