

レクサス LS “19インチ アルミホイール” に関わる自主改善の実施について

2018年3月23日

国土交通省自動車局 審査・リコール課長殿

通知者の 株式会社トヨタモデリスタ
 氏名 インターナショナル
 又は名称 専務取締役 加藤 均
 住 所 東京都調布市調布ヶ丘1丁目18番地1

弊社オプション商品、レクサス LS 用 19 インチアルミホイールにおいて、不適切な部分があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたくご報告申し上げます。

		自主改善開始日	2018年3月23日
不 具 合 の 内 容	販売店装着オプションとして販売した 19 インチアルミホイールにおいて、製造が不適切なため、国の定める強度基準を満たしていないものがある。 そのため、走行中に過度な衝撃等を受けた場合に、ホイールに割れが発生するおそれがある。		
自 主 改 善 の 内 容	当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を誘致、アルミホイールの鋳造日を確認、対象の場合正常品への無償交換を実施する。		
不 具 合 件 数	1 件		
事 故 の 有 無	無		
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。 		

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
19 インチアルミホイール& タイヤセット (D2426-39710)	レクサス LS USF4 # /UVF4 #	2014年3月1日	1187 本
19 インチアルミホイール (D2426-39711)		～ 2016年10月31日	
		合計	1187 本


改善箇所説明図



19インチアルミホイール



表面



裏面

【ホイール識別方法】

製造工場マーク



モデル名 (H127 N)



不具合発生箇所

注) は交換部品を示す。



【 casting date specification method】

刻印にて特定
鑄造年/月
写真は 2014 年 3 月を示す

販売店装着オプションとして販売した 19 インチアルミホイールにおいて、製造が不適切なため、国の定める強度基準を満たしていないものがある。
そのため、走行中に過度な衝撃等を受けた場合に、ホイールに割れが発生するおそれがある。

改善内容

当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を誘致、アルミホイールの鑄造日を確認、対象の場合正常品への無償交換を実施する。