

後付部品のマフラーに関わる自主改善の実施について

令和3年7月15日

国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
 又は 名称 代表取締役社長 稲垣 和也  
 住 所 神奈川県横浜市港北区師岡町800

弊社の後付部品の消音器において原動機型式に誤記がある製品が出荷されたことが判明したため、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。


自主改善開始日	令和3年7月16日
不具合の内容	トヨタクラウン3.5RSグレード専用のリヤバンパーに装着するエアロ部品と共に使用する後付部品の消音器において、保安基準に適合していることを示すために消音器に表示しているプレートに記載された原動機型式が誤っていた。そのため、保安基準適合性の確認ができない。
自主改善の内容	当該商品購入のユーザーに対し、保安基準適合性の確認をするための書面を配布する。
不具合件数	1件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
トヨタクラウン 3.5RS 用 MODELLISTA エアロキット D2530-58010 に含まれる消音器	D2174-58210	平成30年6月11日～ 令和3年5月27日	846 個	トヨタクラウン 3.5RS 用
トヨタクラウン 3.5RS 用 リヤスタイリングキット D2640-58010 に含まれる消音器				
合 計			846 個	

## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



トヨタクラウン3.5RSグレード専用のリヤバンパーに装着するエアロ部品と共に使用する後付部品の消音器において、保安基準に適合していることを示すために消音器に表示しているプレートに記載された原動機型式が誤っていた。そのため、保安基準適合性の確認ができない。

### 改善の内容

当該商品購入のユーザーに対し、保安基準適合性の確認をするための書面を配布する。