

後付部品トヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリル電源ハーネスの件

令和4年9月7日

国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿


通知者の氏名 株式会社トヨタカスタマイジング&デベロップメント
又は名称 代表取締役社長 稲垣 和也
住 所 神奈川県横浜市港北区師岡町800

弊社の後付部品のトヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリルにおいて電源ハーネスに線径違いがある製品が出荷されたことが判明したため、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。

自主改善開始日	令和4年9月8日
不具合の内容	後付部品のトヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリル用電源ハーネスにおいて、線径が不適切なため、配線の温度が高くなる場合がある。 そのため、配線が劣化し、最悪の場合、車両窓ふき器(ワイパー)が作動しなくなるおそれがある。
自主改善の内容	全数、正しい線径の電源ハーネスに交換する。
不具合件数	1
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者:当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
トヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリル	MSD12-28001	令和4年2月28日～ 令和4年7月7日	1531個	トヨタヴォクシー用
合 計			1531個	

改善箇所説明図



後付部品のトヨタヴォクシー用シグネチャーイルミグリル用電源ハーネスにおいて、線径が不適切なため、配線の温度が高くなる場合がある。そのため、配線が劣化し、最悪の場合、車両窓ふき器（ワイパー）が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全数、正しい線径の電源ハーネスに交換する。

識別： 交換する電源ハーネスに黄色テープを追加する。