

レクサスRX450h（ハイブリッド仕様車）用の後付消音器の件

令和5年2月1日

国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿


通知者の氏名 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント  
 又は 名称 代表取締役社長 稲垣 和也  
 住 所 神奈川県横浜市港北区師岡町800

弊社のレクサスRX450h（ハイブリッド仕様車）用の後付消音器において破損する可能性があることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。

自主改善開始日	令和5年2月2日
不具合の内容	レクサスRX450h（ハイブリッド仕様車）用の後付消音器において、左側テールパイプの強度が不足していたため、亀裂が発生し異音が出て、排気が漏れる場合がある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、脱落するおそれがある。
自主改善の内容	全車両、後付消音器の左側テールパイプを改善品に交換する。
不具合件数	5（異音）
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	自主改善対象数	備考
スポーツマフラー	MS153-48008	令和元年8月1日 ～令和4年4月22日	1475個	レクサスRX450h (DAA-GYL20W DAA-GYL25W ハイブリッド仕様車)専用後付け部品
エアロダイナミクスパッケージに含まれる後付消音器				
スポーツマフラー&リヤディフューザーに含まれる後付消音器				
合 計			1475個	

## 改善箇所説明図



レクサスRX450h(ハイブリッド仕様車)用の後付消音器において、左側テールパイプの強度が不足していたため、亀裂が発生し異音が出て、排気が漏れる場合がある。  
そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後付消音器の左側テールパイプを改善品に交換する。