

## 後付け部品「スポーツマフラー」に関わる自主回収の実施について

平成16年12月10日

国土交通省自動車交通局  
技術安全部審査課長 殿


通知者の氏名 トヨタテクノクラフト株式会社  
又は 名称 代表取締役社長 南 和俊  
住 所 東京都港区芝浦4丁目8番3号

弊社の販売した騒音防止装置の一部に不具合のあることが判明いたしましたので、以下のとおり自主回収を実施いたしますので、ご報告申し上げます。


整理番号		自主回収開始日	平成16年12月10日
不具合の内容	マフラーのサポートゴム取付ステーの強度が不足しているため、そのまま使用を続けると、当該ステーの溶接部分に亀裂が発生して破断し、マフラーが垂れ下がり、マフラーが車体（遮熱板）と干渉して異音が発生するおそれがある。		
改善の内容	全車両、補強ステーを追加した改善品と交換する。		
クレーム件数	26件		
事故の有無	なし		
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・販売店からダイレクトメールまたは電話で通知する。</li> <li>・インターネット上のTRDカタログページサイト (<a href="http://www.trdparts.jp/">http://www.trdparts.jp/</a>)で周知を行う。</li> <li>・問い合わせ先： トヨタテクノクラフト株式会社 TRD商品事業室 総括グループ 品質保証 TEL：045-540-2139</li> </ul>		

車名	型式	通称名	製品名および品番	自主回収対象製品の製造期間	自主回収対象数
トヨタ	UA-ANE11W	ウィッシュ	品名：TRD スポーツマフラー 品番：17400-AE150	平成15年6月1日 ~ 平成15年11月10日	310本
	計1型式	計1車種	計1種類		

トヨタ ウィッシュ




車両への取付はサポートゴムを介している。



**不具合発生箇所**

マフラーのサポートゴム取付ステーの強度が不足しているため、そのまま使用を続けると、当該ステーの溶接部分に亀裂が発生して破断し、マフラーが垂れ下がり、マフラーが車体（遮熱板）と干渉して異音が発生するおそれがある。



ステー追加

改善後



改善前

改善の内容：全車両、補強ステーを追加した改善品と交換する。