

ハイエース・レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” Type II 用
ベッドキットに関わる自主改善の実施について

平成24年4月2日

国土交通省自動車局 審査・リコール課長殿

通知者の 株式会社トヨタモデリスタ
氏名 インターナショナル
又は名称 専務取締役 商品部部长 長谷川 和敬
住 所 東京都杉並区宮前1丁目20の22

弊社オプション商品（ハイエース・レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” type II 用ベッドキット）において、不適切な部分があることが判明いたしましたので、以下の通り自主改善を実施いたしたくご報告申し上げます。

自主改善開始日	平成24年4月2日
不 具 合 の 内 容	販売店装着オプション商品（ベッドキット）において、ベッドキット折りたたみ収納時保護仕切（セパレーターバー）が装着できない。
自 主 改 善 の 内 容	保護仕切（セパレーターバー）を取付けるキャッチ部分をベッドキットに取付けるとともに、ベッドキット専用セパレーターバーを追加設定する。
不 具 合 件 数	1件
事 故 の 有 無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	・当該部品出荷先の販売店を通じ、ユーザーに電話やダイレクトメールで通知する。 ・トヨタモデリスタインターナショナルのホームページへの掲載。

対象の製品名	設定車名・型式	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善対象数
ベッドキット （ハイエース・レジアスエース “MULTI ROLE TRANSPORTER” Type II 用）	トヨタ ハイエース レジアスエース	平成22年9月16日 ～ 平成24年3月3日	LDF-KDH201V CBF-TRH200V：169キット LDF-KDH206V
			LDF-KDH211K CBF-TRH211K：88キット CBF-TRH216K
		合 計	257キット

改善箇所説明図

改善前



ベッドキット折りたたみ収納時、車両備え付けのセパレーターバー左側キャッチ部分がベッドに隠れ、セパレーターバーの取付が出来ない

改善後



改善内容

- ①保護仕切（セパレーターバー）を取付けるキャッチ部分をベッドキットに取付ける。
- ②ベッドキット専用セパレーターバーを追加設定する