

後付け部品モノブロックブレーキキットに関わる自主改善の実施について

令和4年3月23日

国土交通省自動車局審査・リコール課長 殿


通知者の氏名 株式会社トヨタカスタマイジング＆デベロップメント
又は 名称 代表取締役社長 稲垣 和也
住 所 神奈川県横浜市港北区師岡町800

弊社後付け部品モノブロックブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて、誤った部品が組付けられたものがあることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施いたしますので、ご報告申し上げます。


自主改善開始日	令和4年3月24日
不具合の内容	トヨタ86及びGR86用後付け部品モノブロックブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。
自主改善の内容	全数、正規品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者:当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の 出荷時期	自主改善 対象数	備考
トヨタ86用モノブロックブ レーキキット	MS220-18004	令和2年11月25日～ 令和4年2月17日	14個	トヨタ86、 GR86用
トヨタGR86用GRモノブ ロックブレーキキット	MS220-18005		45個	
フロントブレーキローター RH(補修用)	43512-TU100		45個	
フロントブレーキローター LH(補修用)	43512-TU110		17個	
		合 計	121個	

改善箇所説明図



【断面図】



誤品

摺動部

ベルハウジング

フロントブレーキローター

不具合発生箇所

注：  は措置部品を示す。

トヨタ86及びGR86用後付け部品モノブロックブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

改善の内容

全数、正規品に交換する。